

IN - Carga de Imagen HP

Instructivo para la carga de imágenes con la herramienta clonzilla para equipos HP.


Creación de pendrive

Descomprimir el contenido del archivo de imagen descargado.

Copiar el contenido del archivo descomprimido en un Pendrive¹.

Procedimiento de Carga Inicial

1. Con la máquina apagada y enchufada, conectar el pendrive en uno de los puertos USB².
2. Encender la laptop. Se desplegará en pantalla el menú de flasheo para la laptop. Para comenzar a flashear elegir la opción "*CEIBAL: Restaurar (HP_Ubuntu_d18)" y presionar [Enter].



Nota: Si no visualiza esta pantalla luego de encender su dispositivo, reconecte o cambie de puerto USB el Pendrive y reinicie.

3. Comienza el proceso de flasheo. Al finalizar el mismo el sistema se apaga.

Atención: Una vez finalizado el procedimiento de flasheo, desconectar el Pendrive antes de iniciar el sistema.

¹ Para asegurarse que se copiaron los archivos de la forma correcta, chequear que en la raíz del pendrive se encuentre una carpeta llamada **home**.

² Se debe conectar en el puerto USB 2.0.